






Ersatzteilliste falt- und Schiebewände durafold (US-2000, IS-4000, IS-4400)

Bruttopreise 2022 (exkl. MwSt.)

Artikel-Nr. (System-Nr.)	Abbildung	Bezeichnung	Verwendung	VK-Preis	Mengen- einheit
052528D		Schubstangenprofil farbl.elox	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-4000 IS-4200-HM IS-4400	5.00	m
053033		Vergl.-Dicht. 5.5 schwarz	Ersatz. FS HM IS-4000 IS-4200-HM IS-4400 TWD	6.00	m
064514		Schliessteil MP-Verschluss	Ersatz. FS IS-3000 US-2000	6.00	Stk
064515		Schliessteil Bedienungs-Flügel	Ersatz. FS IS-3000 US-2000	9.00	Stk
064522D		Zuggriff farblos elox.	Ersatz. FS IS-3000 IS-4000 IS-4400 US-2000	23.00	Stk
064522O		Zuggriff col.3180 elox.	Ersatz. FS IS-3000 IS-4000 IS-4400 US-2000	24.00	Stk
064536		Schlauchanschluss	Ersatz. FS IS-3000 US-1000 US-2000	71.00	Stk
064538		ABA-Schlauchklemmen	Ersatz. FS IS-3000 US-1000 US-2000	8.00	Stk
064539		Entwässerungsschlauch	Ersatz. FS IS-3000 IS-4000 IS-4400 US-1000 US-2000	10.00	m
064560		Fliegengewebe grau B=1.1m	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-3 IS-4 IS-3000	17.00	m
064566		Schlauchanschluss stirnseitig	Ersatz. FS IS-3000 US-1000 US-2000	73.00	Stk
064574		4kt-Dorn 7 x 35 mm	Ersatz. FS IS-3000 US-2000	2.00	Stk






Ersatzteilliste falt- und Schiebewände

Bruttopreise 2022 (exkl. MwSt.)

Artikel-Nr. (System-Nr.)	Abbildung	Bezeichnung	Verwendung	VK-Preis	Mengen- einheit
064576		4kt-Dorn 8 x 63 mm	Ersatz. FS IS-3000 IS-4000 IS-4400 STI US-2000	3.00	Stk
064577		4kt-Dorn 8 x 85 mm	Ersatz. FS IS-2 IS-2 Türen IS-3000 IS-4000 STI	3.00	Stk
066012		SK-Schr. M 5 x 16 für Fw-klappgriff	Ersatz. FS IS-3000 IS-4000 IS-4400 US-2000	1.00	Stk
083006		Flügeldichtung A + I	Ersatz. FS IS-4000 IS-4200-HM IS-4400 US-2000	8.00	m
083008		Anschlagdichtung Türbereich	Ersatz. FS IS-4000 IS-4200-HM IS-4400 US-2000	6.00	m
083009		Anschlagdichtung Tür	Ersatz. FS IS-4000 IS-4200-HM IS-4400 US-2000	7.00	m
084501U		Fw-klappgriff, schwarz	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	42.00	Stk
084501W		Fw-klappgriff, weiss-alu	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	42.00	Stk
084509O		Bandteil Flügel W	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	16.00	Stk
084510O		Bandteil Flügel M	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	12.00	Stk
084518		Abdeckkappe M5	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	1.00	Stk
084527		KABA-Einsteckschloss	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	208.00	Stk










Ersatzteilliste falt- und Schiebewände

Bruttopreise 2022 (exkl. MwSt.)

Artikel-Nr. (System-Nr.)	Abbildung	Bezeichnung	Verwendung	VK-Preis	Mengen- einheit
084568U		Türdrücker schwarz	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-2 Türen IS-4000 IS-4400	53.00	Stk
084568W		Türdrücker aluweiss	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-2 Türen IS-4000 IS-4400	53.00	Stk
084569U		Magnetschnäpper schwarz	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	65.00	Stk
087008		ZK-Schr. i-6kt M5x12 A2 912 Tüflok-Fleck besch. für Fw-kl.	Ersatz. FS IS-3000 IS-4000 IS-4400 US-2000	1.00	Stk
088001		Fensterputz-Lehre zu Endwagen oben	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	35.00	Stk
124018KG		Abdeckkappe ø 14mm grau	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-55 IS-Türen Test Auswertung	1.50	Stk
124018KS		Abdeckkappe ø 14 mm schwarz	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-55 IS-Türen Test Auswertung	1.50	Stk
124018KW		Abdeckkappe ø 14 mm weiss	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-55 IS-Türen Test Auswertung	1.50	Stk
134042D		Ausgleichs-Schraube 26	Ersatz. FS US-1000 US-2000	11.00	Stk
134043D		Ausgleichs-Schraube 39	Ersatz. FS US-1000 US-2000	13.00	Stk
134047		Einsteck-Bascule	Ersatz. FS IS-4000 US-1000 US-2000	75.00	Stk
134070D		Ausgleichs-Schraube 16	Ersatz. FS US-1000 US-2000	9.00	Stk










Ersatzteilliste falt- und Schiebewände

Bruttopreise 2022 (exkl. MwSt.)

Artikel-Nr. (System-Nr.)	Abbildung	Bezeichnung	Verwendung	VK-Preis	Mengen- einheit
135010		Sprengring 8mm	Ersatz. FS IS-3000 US-1000 US-2000	0.50	Stk
141006		Steg wegnehmbar roh Stg. à 6.3 m	Ersatz. FS US-2000	5.00	m
141006D		Steg wegnehmbar farblos elox. Stg. à 6.3 m	Ersatz. FS US-2000	8.00	m
143001		Dichtung Rahmen	Ersatz. FS US-2000	6.00	m
143013		Verglasungsdichtung (IV)	Ersatz. FS US-2000	5.00	m
144001		Laufwagen oben kompl.	Ersatz. FS US-2000	121.00	Stk
144002		Endwagen oben links	Ersatz. FS US-2000	145.00	Stk
144003		Endwagen oben rechts	Ersatz. FS US-2000	148.00	Stk
144004		Laufwagen unten kompl.	Ersatz. FS US-2000	52.00	Stk
144005		Endwagen unten rechts	Ersatz. FS US-2000	114.00	Stk
144006		Endwagen unten links	Ersatz. FS US-2000	121.00	Stk
144008O		Bandteil Flügel M	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	19.00	Stk




Ersatzteilliste falt- und Schiebewände

Bruttopreise 2022 (exkl. MwSt.)

Artikel-Nr. (System-Nr.)	Abbildung	Bezeichnung	Verwendung	VK-Preis	Mengen- einheit
1440090		Bandteil Flügel W	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	23.00	Stk
1440100		Bandteil Flügel W	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	26.00	Stk
144011		Bandbolzen 138 mm	Ersatz. FS US-2000	6.00	Stk
144012		Bandbolzen 172 mm	Ersatz. FS US-2000	7.00	Stk
144013		Bandbolzen 94 mm	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	5.00	Stk
144016		Eckwinkel	Ersatz. FS US-2000	19.00	Stk
144017		Verschluss-Getriebe	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	58.00	Stk
144022		Reduktionshülse	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-2 Türen IS-3000 US-2000	7.00	Stk
144033		Auflaufkeil	Ersatz. FS US-2000	7.00	Stk
144036		4kt-Dorn 8x110 verz.	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	4.00	Stk
144045		Bandbolzen-demontierbar	Ersatz. FS IS-4000 US-2000	23.00	Stk
144049		4kt-Dorn 7/8/7 x 41 verz.	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	8.00	Stk

Ersatzteilliste falt- und Schiebewände

Bruttopreise 2022 (exkl. MwSt.)

Artikel-Nr. (System-Nr.)	Abbildung	Bezeichnung	Verwendung	VK-Preis	Mengen- einheit
144050		4kt-Dorn 7/8 x 74 verz.	Ersatz. FS IS-4000 IS-4400 US-2000	10.00	Stk
144057		Rollenhalter zu Endwagen US-2000 unten	Ersatz. FS US-2000	19.00	Stk
144058		Führungsrollenachse zu Laufwagen IS-3000/US-2000	Ersatz. FS IS-3000 US-2000	5.00	Stk
144059		Führungsrolle zu Laufwagen IS-3000/US-2000	Ersatz. FS IS-3000 US-2000	3.00	Stk
144063		Vulk. Eckstück (zu IV-Glas)	Ersatz. FS US-2000	4.00	Stk
60079		SK-Schr. Torx M5x19 A2, Drück. Gewindefurch, Kopf klein, Torx	A-46 Ersatz. FS IS-2 IS-4000 IS-4400 Montage-Mat. F+T	2.00	Stk